



**INVENTAIRE
PONTS et VIADUCS
DETRUITS et/ou DISPARUS**

N° INVENTAIRE : **24134.01P** NOM : **Pont de Décharge**


SECTION de LIGNE : **24134.01M**

COMMUNES : **Corgnac sur l'Isle (24)** Début Ouvrage : **Corgnac sur l'Isle (24)**
COORDONNEES GPS : **45.379278, 0.952098** Fin Ouvrage : **Corgnac sur l'Isle (24)**

Ces coordonnées correspondent approximativement au centre de l'ouvrage

Eléments survolés Zone inondable

LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE et PHOTOGRAPHIQUE :



La flèche indique le début de l'ouvrage selon le sens de la ligne

DONNEES GENERALES :

- Type ouvrage : Pont Ferroviaire
Nature tablier : Métal
Nombre voies : 1
Classe V : Partiellement détruit avec vestiges visibles
Accès : Pédestre uniquement


COMMENTAIRES et ICONOGRAPHIE :

Pont de décharge des crues de l'Isle, qui livrait passage à un petit chemin de fer de carrières et qui comportait plusieurs travées métalliques reposant sur des plots en béton.
Il a été rasé après fermeture de la ligne, mais il reste néanmoins des traces au sol de la base de ses piles.



A gauche, vestige du tablier métallique en partie démantelé avant enlèvement
A droite, traces des bases des piles du pont

Pas de photos passées disponibles pour l'instant.
Si vous avez des photos de l'ouvrage, il ne tient qu'à vous...



La carcasse du pont, du temps où elle existait encore ; et les traces des résiduelles des plots en béton



Ci-contre et ci-après,
diverses traces des piles encore visibles



Il faut un peu les chercher dans l'herbe

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

