



INVENTAIRE PONTS et VIADUCS DETRUITS et/ou DISPARUS

N° INVENTAIRE : **58172.01Z** NOM : **Pont de la Cressonne**

SECTION de LIGNE : **58046.02N**

COMMUNES :

**Début Ouvrage :
Montambert (58)**

**Fin Ouvrage :
Cronat (71)**


COORDONNEES GPS :

46.737745, 3.660247

Ces coordonnées correspondent approximativement au centre de l'ouvrage

Éléments survolés Cours d'eau Cressonne

LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE et PHOTOGRAPHIQUE :



La flèche indique le début de l'ouvrage selon le sens de la ligne



DONNEES GENERALES :

Type ouvrage : Pont Ferroviaire
Nature tablier : Métal
Nombre voies : 1
Classe V : Partiellement détruit avec vestiges visibles
Accès : Pédestre uniquement

COMMENTAIRES et ICONOGRAPHIE :

Pont métallique à deux travées reposant sur une pile centrale en maçonnerie, dont le tablier a été retiré après abandon de la ligne, mais dont il reste les culées et la pile.



Deux photos aériennes du pont juste avant et juste après retrait du tablier
Sur la photo de droite, la pile centrale est bien visible

Pas de photos passées disponibles pour l'instant.
Si vous avez des photos de l'ouvrage, il ne tient qu'à vous...



L'emplacement de la première travée entre la première culée à gauche et la pile centrale à droite



Ci-dessus et ci-dessous, la première culée



Ci-dessus et ci-après, la pile centrale



L'emplacement de la deuxième travée la pile centrale à gauche et la deuxième culée à droite



Ci-dessus et ci-après, la deuxième culée



La coupure du pont vue depuis le dessus de la première culée

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

★ ★ ★