



INVENTAIRE des PONTS TOURNANTS et TRANSBORDEURS

N° INVENTAIRE : 19106-01N **DESIGNATION :** Retournement

SECTION de LIGNE : 19075.02D

RATTACHEMENT :	Commune Lapleau (19)	Lieu Gare
-----------------------	-------------------------	--------------

COORDONNEES GPS : 45.292257, 2.163642

Les coordonnées GPS désignent, soit le centre de l'ouvrage, soit celui de la série s'il y a plusieurs ouvrages

SITUATION :



DONNEES GENERALES :

Type ouvrage :	Plaque circulaire rotative
Nature :	Métallique
Usage :	Plaque Retournement Engins Moteurs (locomotives ou autorails)
Classe D :	Totalement détruit et disparu
Accès :	Interdit, terrain privé

COMMENTAIRES et ICONOGRAPHIE :

Plaque de retournement pour locomotives à vapeur ou autorails, qui se trouvait juste devant l'entrée de la remise de la gare de Lapeau et a disparu lorsque cette dernière a été en grande partie détruite après fermeture de la ligne. Les emprises de l'ancienne gare sont devenues un centre de l'Équipement au milieu de la cour duquel se trouvait la plaque.



L'emplacement de la plaque, hier et aujourd'hui



L'emplacement de la plaque que l'on devine juste devant l'entrée de la remise à locomotives



Gros plan sur la plaque
La remise est ici hors photo, à gauche du photographe, et la gare est à droite



L'emplacement de la plaque aujourd'hui, au milieu de la cour du centre de l'Équipement,
et sur la droite l'ancien bâtiment voyageurs de la gare

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.

★ ★ ★