

PONTS et VIADUCS DETRUITS et/ou DISPARUS

N° INVENTAIRE: 01179.03G NOM: Ouvrage du Guiron

SECTION de LIGNE : 01134.03D


Début Ouvrage : Fin Ouvrage : COMMUNES : Grièges (01) Grièges (01)

COORDONNEES GPS: 46.255406, 4.859120

Ces coordonnées correspondent approximativement au centre de l'ouvrage

Eléments survolés Cours d'eau Guiron

LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE et PHOTOGRAPHIQUE :



La flèche indique le début de l'ouvrage selon le sens de la ligne

DONNEES GENERALES:

Type ouvrage: Pont Ferroviaire

Nature tablier : Métal

Nombre voies: 1

Classe V: Partiellement détruit avec vestiges visibles

Accès: Pédestre uniquement

COMMENTAIRES et ICONOGRAPHIE:

Ancien pont à tablier métallique dont il ne reste que les culées.

Pas de photos passées disponibles pour l'instant. Si vous avez des photos de l'ouvrage, il ne tient qu'à vous...



Les vestiges du pont de part et d'autre du Guiron



L'une des deux culées en bon état général avec ses pierres d'appui du tablier métallique



Ci-dessus et ci-dessous, l'autre culée plus abîmée



Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.